

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ «Управление образования»  
Карасукского района  
П.В. Баган



«01» апреля 2016 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Троицкая средняя общеобразовательная школа Карасукского района  
Новосибирской области №18-Ш от 01.04.2016 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта **общеобразовательное учреждение**  
1.2. Адрес объекта: **632842, Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зелёная, 37г.**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее одноэтажное здание, **1254,5 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка: **да, 30 кв.м**  
1.4. Год постройки здания: **1970 г.**  
последнего капитального ремонта - **нет**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2016 г.,**  
капитального: **не планируется**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации:  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Троицкая средняя общеобразовательная школа Карасукского района  
Новосибирской области, (МБОУ Троицкая СОШ)**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **632842, Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зелёная, 37г.**  
1.8. Основание для пользования: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: **государственная**  
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**  
1.11. Вышестоящая организация администрация Карасукского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **632868, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Октябрьская, 39, т. 33-135**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **обучение и воспитание**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – **КОГСУ (алгоритм)**

2.6 Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность - **100 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **да**

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**Астродым-Троицкое - Астродым, по улице Озёрная и по трассе федерального значения (школьный автобус) – все виды.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта - **имеется**

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **10 метров**

3.2.2 Время движения (пешком): **1 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** доступно частично всем.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2016 -2020 годы

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **объект будет ДЧ – И всем категориям инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **ДЧ - И**

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата E-mail: moutroickoe54@mail.ru

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01»апреля 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № 18 – Ш – НОШ от «01» апреля 2016 г.

3. Решения Комиссии. Произвести ремонтные работы по доступности в учреждение инвалидов от \_\_\_\_\_ 2016 г.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 18 - III от «01» апреля 2016 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****Одноэтажное здание****632842, Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зелёная, 37г.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	имеется	имеется	№2,14,15	Нет пандуса	(к)	Установка тактильных полос на тротуаре	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	имеется	имеется	№1,3	Нет тактильных полос движения	(с)	Установка тактильных полос на тротуаре. Организация мест отдыха на пути движения по территории к зданию, на входной зоне пути передвижения по зданию..	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет			нет	(о,к)		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не определено место для парковки инвалидов	(о,к)	Организация парковочных мест для инвалидов	Реконструкция
	ОБЩИЕ требования к зоне						Необходимо выполнить требования по обустройству объекта	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	имеется	№1,2,3,14,15	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо адаптировать территорию для категории (ОКГС)**

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**Одноэтажное здание**

**632842, Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зелёная, 37г.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		№3,4		(с)	Нанести полосы на ступеньки	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да		№1,3,4	Не адаптирована для слабовидящих	(с)	Установка тактильной плитки	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		№4,5,6	Нет фиксатора		Установка фиксатора	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Входная зона требует ремонта по адаптации	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная зона	ДУ		№1,3,4,5,6	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо адаптировать для категории слабовидящих**

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****Одноэтажное здание**

**632842, Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зелёная, 37г.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№ 16	Имеется ответственный человек по оказанию помощи	(С,О,Г)	Установка тактильного оборудования на путях передвижения по зданию.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			Организована альтернативная форма обслуживания	(К,О,С)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь							
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	имеется	№7,9	Запасной выход не имеет пандуса	(К)		Техническое решение не возможно
	ОБЩИЕ требования к зоне				Зона коридора внутри здания ДЧ -И			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания</b>	ДЧ – И, ДУ		№7,9	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо адаптировать зону коридора для категории слабовидящих, инвалидов – колясочников.**

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****Одноэтажное здание**

**632842, Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зелёная, 37г.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	имеется	№ 17, 18	Узкие дверные проемы	(К)	Установка тактильного оборудования	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДП - И			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов</b>			№17,18	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 18 - III от «01» апреля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	имеется	№ 10, 11	Не адаптирована. Двери узкие, разворотной площадки нет, подъехать к унитазу и к умывальнику нет возможности, отсутствуют поручни, нет тактильных устройств.	(к,о,с)	Техническое решение не возможно	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	имеется	имеется					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Санитарно – гигиеническое решение адаптировать невозможно			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ (г,о,с)		№10,11	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Техническое решение для колясочников невозможно

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		№ 12, 13	Таблички не соответствуют. Имеются стенды. Расположены высоко. Информация не доступна. Шрифт мелкий. Подсветка отсутствует.	(к,с.)		индивидуальное решение
6.2	Акустические средства	нет				г		индивидуальное решение
6.3	Тактильные средства	нет				с		индивидуальное решение
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировать объект для категории (СОК)			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДЧ-И(к,с,о)		№12,13	Индивидуальное решение

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется индивидуальное решение по доступности информации на объекте

